

Duschbereich undicht/ Schaden durch Feuchtigkeit



In diesem Duschbereich waren die Fugen undicht bzw. Abdichtungen haben gefehlt, durch die austretende Feuchtigkeit sind Schäden im angrenzenden Raum entstanden.

Die Abdichtung zwischen Tasse und Wand wurde verklebt, die Duschtasse mit einem Dichtband zum Wandanschluss.

Die alten, noch vorhandenen Fliesen wurden als Gestaltungselement in eine Reihe eingesetzt, damit die Harmonie in der modernen Gestaltung bestehen bleibt. Mit den großformatigen Fliesen entsteht insgesamt ein ruhiges Bild. Zudem bergen wenig Fugen auch weniger Gefahr für erneuten Verschleiß und dadurch entstehende Undichte.